

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	凉朋	职务	职工	联系方式	18516976168
单位: 旧宫三村工业园拆迁公司					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革:</p> <p>调查地块近10年一直为旧宫三村工业园。其中地块中部于2016年因建设天然气站而拆除。工业园全部于2017年被全部拆除。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况:</p> <p>在拆迁前调查时,工业园内生产企业已没有,大多为仓库,办公用房。仓库主要是五金建材库,存放管材,瓷砖,水坭管。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故:</p> <p>不清楚</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况:</p> <p>仓库为封闭仓库,地面有硬化处理。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况:</p> <p>没有,排水管网为地下管网。</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况:</p> <p>不清楚</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高振兴

记录地点: 北京宏景建业投资

时间: 2023年6月9日

管理公司

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	刘绍贵	职务	职工	联系方式	13381093860
单位: 北京汇丰建筑门窗有限公司					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 我们公司成立于1998年前后, 随后一直在旧宫三村工业园内, 厂区内没有过变化。西侧为加工厂房, 东侧为成品仓库。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 公司主营业务是加工门窗。原材料主要是铝合金、玻璃、木材。先对铝合金进行切割, 打孔, 再将一定尺寸的玻璃和木材进行组装, 完成成品加工。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 原料主要为外购的合金和玻璃, 基本都放在东侧的仓库, 仓库为砖房地面有硬化处理。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 没有地下储存和管线。</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 我们公司在生产过程会有一些合金或木材、玻璃的边角料, 这些废料平时都有专门的工人负责, 进行资源化处理。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高兆兴 记录地点: 调查地块内 时间: 2023年6月12日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	彭小杰	职务	职工	联系方式	87966147
单位: 北京汇新特塑料建材有限公司					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 公司在2001年4月在旧宫三村建厂,后一直在此地到2018年拆迁。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 主要生产塑料管材,分为PP, PE, PB三种材料。原材料都购回的,加工时先原材料加热,加热后挤入模具中定型,冷却按照尺寸截断即为成品管材。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有发生过。</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 原材料都放在仓库中,仓库为封闭防盗砖房。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 没有</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 生产过程中会产生废粉末,都清理后倒入垃圾箱中。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高振兴 记录地点: 调查地块内 时间: 2023年6月12日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	瞿俊红	职务	职工	联系方式	1390821988
单位: 北京旧宫骏雅服装厂					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 我们服装厂和周边几家服装厂一样, 都是在2005年前后在工业园建厂的, 一直到2018年左右拆迁。建厂前是耕地。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 服装厂的加工很传统、简单。原材料主要是布、扣子、拉链。主要为对布料进行剪裁、缝纫, 熨烫后放入仓库。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 布料需要防风、防雨, 都是放在密闭的仓库里。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 没有</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 服装加工没有排污, 主要为布的边角料, 基本资源化处理。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高拓兴 记录地点: 调查地块内 时间: 2023年6月12日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	刘月明	职务	工作人员	联系方式	13901137299
单位：北京通阳运达仓储服务中心					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革： 仓库是2009年建立的。一直作为仓储对外管。 大约2018年1月被腾退。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况： 没有生产流程，仓库主要为影棚器材。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故： 没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况： 无原材料，仓库为钢结构彩钢板构造。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况： 没有地下储存和地下管线。</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况： 没有污染物和排放物。</p> <p>7、其他内容：</p>					

记录人：高兆兴 记录地点：调查地块内 时间：2023年6月12日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	周红星	职务	村民	联系方式	15810218180
单位: 大兴区旧宫镇旧宫三村					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 调查地块为旧宫三村工业园。地块北侧为旧宫一、二、四村的宅基地,地块西侧为旧宫四村村集体用地。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 旧宫三村工业园内企业类型众多,由于离大红门较近,有服装加工企业在工业园内中,主要是来料加工,没有印染环节。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有发生过。</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 全为封闭的彩钢板仓库和车间。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 没有地下储存。</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 除了边角料,没有污染物。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高伟兴 记录地点: 北京宝景建业投资 时间: 2023年6月9日
管理公司

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	郭景瑞	职务	经理	联系方式	13311486113
单位: 北京宏景建业投资管理有限公司					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 调查地块属于旧宫三村, 早期为村农用地, 后期建设为工业园。在调查地块东南侧500米的城区也是工业园, 到2010左右被拆除, 后规划为体育产业用地。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 调查地块东南500米的区域, 2005年以前为世汇星养牛厂, 以养殖奶牛为主; 2005年以后建设为工业园。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有发生过污染事故</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 养牛为露天养殖</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 无地下储存和地下管线</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 无污染物, 牛排泄物一般运到农田中资源化处理</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高维兴 记录地点: 北京宏景建业投资管理有限公司 时间: 2023年6月9日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	连德刚	职务	主任	联系方式	13501211370
单位: 大兴区旧宫镇旧宫三村 北京宏景建业投资管理公司					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革:</p> <p style="margin-left: 20px;">地块在很早之前(2000年以前)是旧宫三村的菜地。</p> <p style="margin-left: 20px;">2005年逐渐建设成为旧宫三村工业园。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">原有^{时间}比较长的就是北京汇丰建筑门窗有限公司,</p> <p style="margin-left: 20px;">这家企业以生产窗户为主,后因政策影响产量逐渐减少。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故:</p> <p style="margin-left: 20px;">没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">门窗企业的一些原材料或成品一般堆放</p> <p style="margin-left: 20px;">在东侧露天区域内。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">没有地下管线。</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况:</p> <p style="margin-left: 20px;">废水由排水管道排出;</p> <p style="margin-left: 20px;">废料由环卫部门清运。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高振东 记录地点: 北京宏景建业投资管理公司 时间: 2023年6月9日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	杨宝强	职务	村民	联系方式	139 0124 5761
单位: 大兴区旧宫镇旧宫三村					
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 调查地块历史上一直为旧宫三村的农用地,后为工业</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 农用地农耕时一般种植玉米和小麦。 会使用一些农药(敌敌畏)和化肥。 灌溉全都是地下水灌溉</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 没有仓库</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 无地下储存和地下管线</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 农业种植没有污染物排放。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人: 高福兴 记录地点: 北京宏景建业投资管理公司 时间: 2023年6月9日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	吴健	职务	职工	联系方式	—
单位： 旧宫三村工业园拆迁公司					
调查访谈内容					
1、地块土地使用情况和历史变革： 地块内为旧宫三村工业园，后(2017年)整体拆迁。					
2、原有企业工艺简介及变化情况： 2010年后 工业园内因政策基本停止生产。 以仓库和办公为主。					
3、是否发生过环境污染事故： 没有					
4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况： 防风，防雨，防渗良好					
5、地下储存及地下管线情况： 无地下储存					
6、原有企业排污设施及污染物排放情况： 不清楚。					
7、其他内容：					

记录人：高福兴

记录地点：北京宏景建业投资

时间：2023年 6 月 9 日

管理公司

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	王兆娟	职务	员工	联系方式	13911667737
单位:	北京盛事新发化工产品销售中心				
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 企业从2007年3月建立,一直营业到2018年被拆除,期间没有变化。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 企业主要销售化工产品。包括无机酸、无机碱、电镀、插座等。 存储</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 没有</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 仓库为封闭库房,地面有硬化,防风、防雨防渗。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 无</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 生产污水均排放到市政污水管网,产生的生产垃圾集中堆放,统一由环卫部门定期清运处理。</p> <p>7、其他内容: 企业内主要用于人员办公和产品暂存。</p>					

记录人: 高振兴 记录地点: 调查地块内 时间: 2023年6月25日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	池秀伟	职务	员工	联系方式	1360123732
单位:	北京旧宫泰来五金建材供应站				
调查访谈内容					
<p>1、地块土地使用情况和历史变革: 企业前在2009年10月左右,于旧宫三业大院成立。 一直营业到2018年。</p> <p>2、原有企业工艺简介及变化情况: 企业主要销售五金和存储五金产品,建材产品。</p> <p>3、是否发生过环境污染事故: 不清楚</p> <p>4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 仓库为封闭式彩钢钢板仓库, 地面为混凝土硬化面。</p> <p>5、地下储存及地下管线情况: 没有</p> <p>6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 产生的生活垃圾和污水,通过市政统一处理。</p> <p>7、其他内容:</p>					

记录人:高北冰 记录地点:调查场地内 时间:2023年6月25日

人员调查访谈记录单

访谈对象信息					
姓名	王青海	职务	工作人员	联系方式	010-60571216
单位:	大兴区旧宫镇大气办				
调查访谈内容					
1、地块土地使用情况和历史变革: 地块于2010年始为旧宫三村工业园。 2017~2018年工业园被拆除。					
2、原有企业工艺简介及变化情况: 工业园内有建材加工、服装加工等。					
3、是否发生过环境污染事故: 没有					
4、原、辅材料堆放仓库防风、雨防渗情况: 不清楚					
5、地下储存及地下管线情况: 不清楚					
6、原有企业排污设施及污染物排放情况: 污水及固体废物随市政环卫部门统一处理					
7、其他内容:					

记录人: 高振东

记录地点: 旧宫镇政府

时间: 2023年6月26日